

Форма

сведений о выполненных оценщиком отчетах за III квартал 2014 года.

№ п/п	Позиция	Сведения
1	Фамилия, имя, отчество	Базанов Артём Владимирович
2	Номер в реестре членов РОО	008183
3	Дата включения в реестр членов РОО	05.10.2012
4	Контактная информация:	
	– домашний телефон (+код города)	
	– мобильный телефон	
	– рабочий телефон (+код города)	
	– адрес электронной почты (E-mail)	

№ п/п	Номер отчета об оценке	Дата составления отчета об оценке	Объект оценки	Вид определяемой стоимости
1.	042/2-2-202 ТПП	01.07.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели HYUNDAI ACCENT государственный регистрационный знак K091CX 72 идентификационный номер (VIN) X7MCF41GP8M201250 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 21.02.2014 г. по адресу г. Тюмень, ул. Республики, 200, а	Рыночная стоимость
2.	042/2-2-212 ТПП	10.07.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели MAZDA 6 государственный регистрационный знак O319TB 72 идентификационный номер (VIN) JMZGG12F661624546 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 31.05.2014 г. по адресу: г. Тюмень, перекресток ул. Свердлова 5, ул. Комсомольская 49	Рыночная стоимость
3.	042/2-2-215 ТПП	07.07.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели LAND ROVER EVOQUE (LV) государственный регистрационный знак H444AM 186 идентификационный номер (VIN) SALVA2BG5DH725683 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11.06.2014 г. по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, 34	Рыночная стоимость
4.	042/2-2-216 ТПП	17.07.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения	Рыночная стоимость

			ущерба, причиненного легковому автомобилю модели MAZDA RX- 8 государственный регистрационный знак O808XH 72 идентификационный номер (VIN) JM1FE173840105277 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 06.06.2014 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Барнаульская, 41	
5.	042/2-220ТПП	11.07.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели ВАЗ-217030 государственный регистрационный знак H161CC 72 идентификационный номер (VIN) ХТА217030В0309376 в результате происшествия, произошедшего 25.06.2014г. по адресу г. Тюмень, ул. Ставропольская 13а	Рыночная стоимость
6.	042/2-228ТПП	17.07.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели KIA FB2272 (SPECTRA) государственный регистрационный знак B090PP 72 идентификационный номер (VIN) ХWКFB227260017459 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22.06.2014г. по адресу г. Тюмень, ул. Беляева 1	Рыночная стоимость
7.	042/2-2-236 ТПП	05.08.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели VOLKSWAGEN PASSAT государственный регистрационный знак K221EH 72 идентификационный номер (VIN) ХW8ZZZ3CZAG008725 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 20.06.2014 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 103 А	Рыночная стоимость
8.	042/2-2-237 ТПП	29.07.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели TOYOTA LAND CRUISER 120 PR государственный регистрационный знак M171YK 72 идентификационный номер (VIN) JTEBU29J605001317 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 10.06.2014 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, 1	Рыночная стоимость
9.	042/2-238ТПП	21.07.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели RENO FLUENCE государственный регистрационный знак C165EC 72 идентификационный номер (VIN)	Рыночная стоимость


			VF1LZBR0547837666 в результате происшествия, произошедшего 23.04.2014г. по адресу г. Тюмень, ул. Осипенко 79/1	
10.	042/2-248 ТПП	13.08.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели CHEVROLET LANOS государственный регистрационный знак K103MC 72 идентификационный номер (VIN) Y6DTF69Y070094870 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 06.07.2014 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Республики 260 - ул. Старотобольский тракт.	Рыночная стоимость
11.	042/2-266ТПП	19.08.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели RENO SANDERO STEPWAY государственный регистрационный знак H072EM 72 идентификационный номер (VIN) X7LBSRBYNCH559176 в результате происшествия, произошедшего 27.06.2014г. по адресу г. Тюмень, ул. В. Гнаровской, 12	Рыночная стоимость
12.	042/2-272ТПП	09.09.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели BMW 125 I государственный регистрационный знак C002HE 55 идентификационный номер (VIN) WBAUC310X0VF43836 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 07.08.2014 г. по адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 25.	
13.	042/2-275ТПП	28.08.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели СУБАРУ IMPREZA государственный регистрационный знак H328OX 72 идентификационный номер (VIN) JF1GH3LS58G011941 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 02.07.2014г. по адресу г. Тюмень, ул. Первомайская д.25 (стоянка)	Рыночная стоимость
14.	042/2-276 ТПП	01.09.2014	Автобус КАВЗ 4238-42 идентификационный номер Z7N423842D0002638 государственный регистрационный знак O215MP72 по состоянию на 22.08.2014 г.	Рыночная стоимость
15.	042/2-277 ТПП	01.09.2014	Автобус КАВЗ 4238-42 идентификационный номер Z7N423842D0002639 государственный регистрационный знак O214MP72 по состоянию на 22.08.2014 г.	Рыночная стоимость
16.	042/2-2-280 ТПП	05.09.2014.	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю	

			<p>модели ЛАДА 211440 государственный регистрационный знак Р506КМ 72 идентификационный номер (VIN) ХТА211440D5187611 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 14.08.2014 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 28/ ул. Кирова, д. 27.</p>	
17.	042/2-2-283 ТПП	16.09.2014	<p>запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели PEUGEOT 307 государственный регистрационный знак В004НА 72 идентификационный номер (VIN) VF33CNFUF85098002 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11.07.2014 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 71.</p>	
18.	042/2-2-289 ТПП	12.09.2014	<p>запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели TOYOTA COROLLA государственный регистрационный знак О427ЕХ 72 идентификационный номер (VIN) JTNBV58E202023321 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 29.07.2014г. по адресу г. Тюмень, ул. Широкая, д.163/1 – ул. Народная.</p>	
19.	042/2-2-288 ТПП	19.09.2014	<p>запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели VOLKSWAGEN POLO государственный регистрационный знак А780МН 89 идентификационный номер (VIN) ХW8ZZZ61ZEG035792 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11.09.2014 г. по адресу: Республика Башкортостан, Благоварский р-н с. Языково ул. Пушкина, заезд к строящему зданию.</p>	

Сведения предоставлены за отчетный период с «01» июля 2014г. по «30» сентября 2014г.

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю.

«15» 10 20 14 г.



(подпись)

Бажарев А.В.

(Ф.И.О.)